

GoodPRO FR2 FireSnake
Výrobce: VOCHOC, s.r.o., Domažlická 216/38, 318 04 Plzeň, Česká republika

www.vochoc.cz
Specifikace produktu:
Materiál: 53% Kermel, 39% Lenzing **FR**, 6% Technora, 2% uhlíková vlákna, váha 230g/m²
Popis:

Jednovrstvý zásahový ochranný oděv pro hasiče. Materiál je opatřen FC úpravou proti vodě a chemickým kapalinám. Pro zvýšení pevnosti oděvu má tkanina vazbu RipStop. Výrazný podíl Lenzing **FR**[®] vláken zajišťuje 100% ochranu a mimořádný komfort nošení, který spočívá v dokonalé termoregulaci hasiče. Oděv zaručuje svoji ochrannou funkci v případě, že je kompletní /bunda i kalhoty/ a je správně oblečen a zapnut. Oděv chrání horní i spodní část těla včetně krku, ruce k zápěstím a nohy ke kotníkům. Další části těla nejsou oděvem chráněny a pro jejich úplnou ochranu jsou nezbytné další ochranné prostředky. V případě náhodného postříkání oděvu kapalnými chemikáliemi nebo hořícími kapalinami, by měl uživatel oděv okamžitě odložit, vyčistit ho a případně i vyřadit z dalšího používání. Po každém použití i údržbě oděv důkladně zkontrolujte.

EN ISO 11612:

Materiál oděvu při styku s plamenem nebo s malými hořícími částicemi pouze zuhelnatí, ale oheň se dále nešíří, a tím se zabrání úrazům vznikajícím kontaktem s hořícím oděvem.

EN 1149-5:

Tento ochranný oděv splňuje požadavky normy EN 1149-5 a má zabránit zápalným výbojům. Oděv lze používat v prostorách s nebezpečnými účinky elektrostatických nábojů pouze v souladu s platnými normami a předpisy pro ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny. Osoba nosící ochranný oděv rozptýlující elektrický náboj musí být správně uzemněna. Odpor mezi osobou a zemí musí být menší než 10⁸ Ω, např. nošením vhodné obuvi. Ochranný oděv rozptýlující elektrický náboj nesmí být rozepnutý (rozhalený) nebo být odkládán v blízkosti hořlavého nebo výbušného ovzduší nebo při zacházení s hořlavými nebo výbušnými látkami. Ochranný oděv rozptýlující elektrostatický náboj nesmí být použit v ovzduší obohaceném kyslíkem bez předchozího schválení zodpovědným bezpečnostním technikem. Elektrostatická rozptýlující funkce ochranného oděvu rozptýlujícího elektrický náboj může být ovlivňována opotřebením a roztržením, praním a případným znečištěním. Ochranný oděv rozptýlující elektrický náboj musí během běžného používání (zahrnující ohýbání a pohyby) trvale pokrývat všechny materiály nemající tuto vlastnost.

Použití:

Ochranný jednovrstvý zásahový oděv **GoodPRO FR2 FireSnake** je určen především k likvidaci požárů a zásahy ve venkovním prostředí.

Upozornění:

Ochranný oděv **GoodPRO FR2 FireSnake** splňuje požadavky EN 15614:2007 pouze v případě, že je kompletní, správně oblečený a zapnutý včetně uzavření všech uzávěrů.

Provedené zkoušky:

 EN 15614 : 2007	A1	Testováno podle EN ISO 15614:2007	Požadavek	Třída provedení
		Šíření plamene	EN ISO 15025	A1
 EN ISO 11612		Přestup tepla – sálavé teplo, EN ISO 6942	RHTI ₂₄ ≥ 11	Vyhovuje
			RHTI ₂₄ – RHTI ₁₂ ≥ 4	Vyhovuje
 EN 1149-5		Odolnost proti teplu při 180 °C	ISO 17493	Vyhovuje
		Odolnost šicí nitě proti teplu při 260 °C	EN ISO 3146	Vyhovuje
		Testováno podle EN 11612:2008	Požadavek	Třída provedení
		Odolnost proti teplu při 180 °C	ISO 17493	Vyhovuje
		Omezené šíření plamene	EN ISO 15025	A1
		Konvekční teplo	HTI ₂₄ 4 – 10 s	B1
		Sálavé teplo	RHTI ₂₄ 7 – 20 s	C1
		Testováno podle EN 1149-5:2008	Požadavek	Třída provedení
		Metoda 2 – indukční nabíjení	t ₅₀ < 4, S > 0,2	vyhovuje

Údržba a ošetřování:


Před praním uzavřete zdrhovadlo a všechny stuhové uzávěry. Oděv perte vždy samostatně. Používejte běžné tekuté prací prostředky bez bělicích účinků. Při nadměrném znečištění doporučujeme předpírku nebo případně chemické čištění. Po praní oděv důkladně vymáchejte a odstředujte na nižší otáčky /max. 600 ot/min/. Žehlete mimo reflexní pruhy. Pro prodloužení funkčnosti FC úpravy doporučujeme prát oděv na 40 °C a pak opakovaně sušit v bubnové sušičce na dva sušící cykly při vyšší teplotě 75 °C. FC úpravu obnovujte po 30 pracích cyklech prostředkem HYDROB FC dle návodu. Doporučujeme Vám vést spolehlivou evidenci o nasazení a údržbě oděvu.

Skladování:

Składujte v suchých a větraných místnostech. Chraňte před poškozením a účinky přímého slunečního záření i UV záření.

Poznámky:

Udržujte oděv čistý, špinavý oděv může vést ke snížení ochrany. Oděv je plně funkční pouze v originálním provedení tj. bez neodborných zásahů. Oděv plní svou ochrannou funkci v prostředí s normálním atmosférickým obsahem kyslíku. Věnujte náležitou pozornost ošetřování oděvu a pravidelné regeneraci jeho FC úpravy. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé používáním výrobku jinak, než je určeno a rovněž se zříká odpovědnosti, je-li výrobek ošetřován nesprávným způsobem bez respektování zde uvedených pokynů. V případě potřeby, nejasností nebo dotazů kontaktujte výrobce.